



Wykonawca		
Nazwa obiektu	Adres obiektu	
Zakład Poprawczy Trzemeszno	ul. Mickiewicza 35 Trzemeszno	
Nazwa rysunku	Nr. rysunku	
Rozmieszczenie kamer w internacie - II piętro	4	